

常州澳沃金属制品有限公司常州澳沃公司金属制品生产项目

竣工环境保护验收意见

2019年9月11日，常州澳沃金属制品有限公司（以下简称“常州澳沃公司”）主持召开“常州澳沃公司金属制品生产项目”竣工环境保护验收会，并邀请3位专家组成验收组。参加会议的有：常州澳沃金属制品有限公司、常州市常武环境科技有限公司（环评单位）、南京万全检测技术有限公司（验收监测单位）、常州久远环境工程技术有限公司、常州市展华机械设备有限公司。对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《江苏省环境保护厅关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）及其他建设项目环境保护竣工验收的相关规定，项目不存在9种不得提出验收合格意见的情形。验收组听取了项目建设情况、验收监测报告的汇报，查阅了环评报告、审批意见、验收监测报告及竣工验收相关材料等，现场核查了项目生产情况、各类污染治理设施建设及运行情况，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

“常州澳沃公司”租用江苏龙城洪力液压设备有限公司厂房实施“常州澳沃公司金属制品生产项目”，年产屏风5万张、围栏网2500吨及C型钢1500吨。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年9月，常州澳沃金属制品有限公司委托常州市常武环境科技有限公司编制了《常州澳沃公司金属制品生产项目环境影响报告表》，并于2018年12月28日取得常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局的批复（常新行审环表[2018]479号），该项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

该项目总投资500万元，其中环保投资约20万元。

（四）验收范围

本次验收范围为“常州澳沃公司金属制品生产项目”整体验收。

周围敏感目标情况：本项目位于奔牛镇工业集中区北区润园路58号，厂区西侧、西北侧约40米为后巷村居民点；西南侧约220米为睦家塘居民点；东北侧约280米为陈家塘居民点。

二、工程变动情况

对照《江苏省环境保护厅关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办

[2015]256号)中“其他工业类建设项目重大变动清单”,“常州澳沃公司金属制品生产项目”在实际实施过程中,与环评对比,建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生重大变化。

三、环境保护设施建设情况

(一)废水

本项目员工日常生活污水依托出租方卫生设施,近期托运至江苏中再生投资开发有限公司集中处理,尾水排入京杭运河。主要污染物:化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷及动植物油。

本项目实际废水排放及防治措施与环评一致。

(二)废气

焊接废气防治措施:项目生产过程中产生的焊接烟尘经除尘装置除尘后通过15米高排气筒排放。

焊缝修补废气防治措施:焊缝修补刷涂工段产生的非甲烷总烃收集后,经活性炭吸附装置吸附后通过15米高排气筒排放。

本项目实际废气排放及防治措施与环评一致。

(三)噪声

项目已采取合理设备选型、合理车间内设备布局、合理安排生产工段班次,高噪声源已做好建筑隔声、减振等降噪措施。

(四)固体废物

项目产生的一般固废金属边角料外售综合利用;危险固废废涂料包装桶漆罐、含漆抹布手套及废活性炭委托有资质单位处置;生活垃圾由当地环卫部门负责清运。

项目设有一般固废堆场及危废堆场各1处,其中一般固废堆场约15平方米,危废堆场约5平方米,均位于生产车间内,满足防风、防雨、防扬散等要求。

四、环境保护设施调试效果

南京万全检测技术有限公司出具的《常州澳沃公司金属制品生产项目检测报告》(NVT-2019-Y0674)表明:

(一)废水

项目所在厂区污水总排放口排放的污水中pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷及动植物油指标均符合江苏中再生投资开发有限公司接管标准。

(二)废气

有组织废气:项目有组织污染物排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准要求。



无组织废气：项目无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度标准。

(三)厂界噪声

项目东、南、西、北厂界处及后巷村居民点处环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。

(四)固体废物

项目产生的固体废物与环评相符。

(五)污染物排放总量

根据检测报告总量核算结果，项目全厂污染物排放总量满足审批部门批复的总量控制指标。

表1 项目污染物总量核算结果

类别	污染物名称	环评/批复总量	实际排放总量	是否符合环评/批复要求
生活污水	废水量	720	720	符合
	COD	0.36	0.123	
	SS	0.158	0.121	
	NH3-N	0.018	0.013	
	TP	0.001	0.001	
	动植物油	0.072	ND	
废气	颗粒物	0.009	ND	符合
	VOCs(非甲烷总烃)	0.014	0.0131	

五、工程建设对环境的影响

(一)项目生产过程中无工艺废水产生和排放；生活污水近期托运至江苏中再生投资开发有限公司集中处理，对周边地表水环境不构成直接影响。

(二)根据监测结果，项目产生的废气达标排放，对周围环境空气影响较小。

(三)根据验收监测结果，项目各边界噪声均达标排放。

六、验收结论

验收组认为，该项目在建设过程中执行了建设项目环保“三同时”制度，验收资料齐全，污染防治措施和环境风险防范措施落实到位，验收检测数据表明废水、废气、噪声均能达标排放，固废能够合理处置，符合环评报告及审批意见的要求。

验收组一致同意“常州澳沃公司金属制品生产项目”通过竣工环境保护验收。

七、要求和建议

加强生产管理，健全运行管理台账，严格执行污染防治设施运行管理制度，确保各污染物稳定达标排放。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单、验收负责人信息见附表。



张其然 张其然
张其然 张其然
张其然 张其然

常州澳沃金属制品有限公司常州澳沃公司金属制品生产项目

竣工环境保护验收会议签到表

姓名	单位	职务/职称	身份证号码	电话	签名
殷小进	常州澳沃金属制品有限公司	经理	320483197511227418	13328191686	殷小进
杨其烈	苏州苏式环境科技有限公司	高工	320106196912022030	13961451598	杨其烈
杨其烈	南京万全检测技术有限公司	技术	320123199111024212	18013881773	杨其烈
华英	武进区环境检测中心	高工	320404196702250024	18168819190	华英
于松	常州大学	教授	3404031968091473	13915046002	于松
孙丹华	常州武进环境检测中心	工程师	320402197011050259	18018222537	孙丹华
孙丹华	常州新北联华机械设备有限公司	技术员	13601305988	32042119720522705	孙丹华
柳包华	常州久运环境工程技术有限公司	技术员	321121198411301019	18015076692	柳包华

参加成员